

Kezelési útmutató a KVD011 típusú elektronikus hőmérőhöz

Ez a készülék az aktuális, valamint a minimum és maximum hőmérséklet mérésére szolgál.

Használata:

1. Az ON/OFF gombbal kapcsolja be a készüléket.
2. Kijelző az éppen mért hőmérsékletet mutatja. Az érzékelő a szonda hegyében található. A hőmérséklet mértékegysége a °C / F gombbal a °C-ról °F-re váltható.
3. Normál módban nyomja meg egyszer a MODE gombot és a HOLD funkció lép életbe (HOLD felirattal jelezve).
4. Még egyszer nyomja meg a MODE gombot és az utolsó nullázás óta mért maximum hőmérséklet lesz látható (MAX felirattal jelezve).
5. Még egyszer nyomja meg a MODE gombot és az utolsó nullázás óta mért minimum hőmérséklet lesz látható (MIN felirattal jelezve).
6. A MODE gomb ismételt megnyomásával visszatér normál üzemmódba.
7. A min. és max. értékek törléséhez, a megfelelő üzemmódban 3 másodpercig tartsa nyomva a MODE gombot ('---' felirat). Nyomja meg újból a MODE gombot és visszatér normál üzemmódba.

A műszer kalibrálása:

A nagyobb pontosság érdekében minden 12 hónapban érdemes a vásárlás helyére a Kvalifik Kft.-hez visszaküldeni a műszert, külön díjazás ellenében kalibrálásra (esetleg pontosításra).

Figyelem: A használt elemeket speciális gyűjtőhelyen kell eldobni.

Reklamáció előtt, kérjük próbálkozzon elemcserével.

Az eszköz nem megfelelő használata esetén a garancia nem érvényes.

A termékre 1 év garanciát vállalunk, amely az elemekre nem vonatkozik. A készülék felnyitása és szakszerűtlen kezelése a garancia elvesztéséhez vezet. Reklamáció esetén forduljon kereskedőjéhez és kérjük a vásárlási bizonylat (pénztárblockk) másolatát elvinni a komplett készülékkel együtt!

Az elektronika 50 °C-nál magasabb hőmérsékletet nem visel el, ezért az ebből származó károkért nem tudunk felelősséget vállalni.